

Số: /QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục sạt lở đất
tại thôn Thèn Ván, xã Pà Vây Sủ, tỉnh Tuyên Quang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 208/TTr-SNNMT ngày 16 tháng 10 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình sạt lở đất tại thôn Thèn Ván, xã Pà Vây Sủ với nội dung chủ yếu như sau:

1. Diễn biến, phạm vi ảnh hưởng của thiên tai

1.1. Diễn biến tình huống thiên tai

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và bão số 11, trên địa bàn xã Pà Vây Sủ và khu vực lân cận xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa đo được tại trạm đo mưa tự động tại xã Pà Vây Sủ: 106,4 mm, gây ra sạt lở đất, đá làm thiệt hại lớn về tài sản, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng, hoa màu trên địa bàn xã Pà Vây Sủ đặc biệt là thôn Thèn Ván đã xảy ra sạt lở, sụt lún đất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, nhà ở, tài sản, hoa màu của người dân tại khu dân cư (các hộ Giàng Seo Xà, Giàng Seo Giáo A, Giàng Seo Sì, Giàng Seo Sủ A...); ảnh hưởng

về công trình cơ sở giáo dục, y tế và mất an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên y tế tại thôn Thèn Ván.

1.2. Phạm vi ảnh hưởng của tình huống thiên tai.

Do địa hình khu vực sạt lở có độ dốc cao, lớp đất, đá có liên kết yếu, dễ mất ổn định khi mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở đất và hình thành vết nứt, khối trượt, sụt lún tại 02 khu vực cụ thể:

- Khu vực bị sạt lở tập trung dân cư tại thôn Thèn Ván: Bị sạt lở với khối lượng đất lớn khoảng 10.000 m³, phía trên đỉnh đồi xuất hiện vết nứt có chiều dài khoảng 600 m, chiều rộng khu vực sạt lở khoảng 100 m. Khu vực sạt lở, sụt lún có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của 06 hộ dân (30 nhân khẩu).

- Khu vực trường Mầm non, Tiểu học và Trạm Y tế tại thôn Thèn Ván: Hiện trạng đất đá sạt lở đã làm hư hỏng tường nhà, đất đá tràn vào trong nhà công vụ Trạm Y tế (hiện tại không sử dụng được). Nhà trường Mầm non, Tiểu học, Trạm Y tế xã (cơ sở xã Pà Vây Sủ cũ) đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy dọc theo nền nhà và sân bê tông với độ rộng vết nứt từ 20 – 80 cm gây gãy nứt, có nguy cơ cao đe dọa trực tiếp đến tính mạng 131 học sinh, 36 giáo viên, nhân viên y tế, 11 hộ dân (72 nhân khẩu) gần khu vực trường học. Về lâu dài tiếp tục có nguy cơ ảnh hưởng tới 23 hộ dân (114 nhân khẩu) đang sinh sống khu vực lân cận kéo dài từ đầu khu dân cư thôn Thèn Ván đến khu vực trường học.

2. Các biện pháp khẩn cấp áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và tình hình sạt lở đất; thực hiện việc cấm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm; chủ động thực hiện các biện pháp sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn khi có diễn biến bất thường tại khu vực sạt lở, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ, ứng phó khi có yêu cầu, kịp thời báo cáo khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

- Tăng cường công tác thông tin, cảnh báo hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở; thông báo các khu vực có nguy cơ sạt lở, hướng dẫn kỹ năng để người dân, thầy cô, học sinh chủ động ứng phó sẵn sàng sơ tán khi có mưa lớn xảy ra; chủ động sử dụng ngân sách dự phòng và các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các phương án đảm bảo an toàn; sơ tán, di chuyển người dân đến nơi an toàn khi có sự cố xảy ra theo đúng quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan

1. Ủy ban nhân dân xã Pà Vây Sủ theo phạm vi, trách nhiệm quản lý:

- Triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này; trong đó: Tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ người

dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ, tình huống sạt lở nguy hiểm và thực hiện các nội dung khác trong phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt. Đề xuất phương án khắc phục sạt lở và đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp để tổ chức thực hiện, trường hợp vượt quá khả năng kinh phí ngân sách của xã, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

- Khi kết thúc tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai nêu trên có Văn bản gửi cơ quan chuyên môn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

2. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân xã Pà Vây Sủ triển khai thực hiện nội dung quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pà Vây Sủ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thi hành)
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (Toán) .

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Gia Long